

INVENTARIO FORTIFICACIONES ARAGONESAS. (A.R.C.A.)

IDF fortificación	SO. 87	Fecha creación ficha	17/12/2012	Actualización		B.I.C.	
DENOMINACIÓN	CASA O ROYO						
Emplazamiento	Urbano	Localidad	BASARÁN		Provincia	HUESCA	
Ayuntamiento	Av. de Ordesa 1 (BROTO)				C. Postal	22370	
Teléfono	974486306			Comarca	SOBRARBE		

Propiedad	Privada	Acceso	Libre		Precio		
Horario visita					Precio		
Situación	Emplazada en el barrio bajo.						
Datos de situación	ED50		WSG84		Altitud		
UTM	X	729,346,93		729,239,89		1.350 m	
Huso: 30	Y	4,714,200,39		4,713,990,10			
GEOGRAFICA	Latitud	42°32'43,46"N		42°32'39,48"N			
	Longitud	00°12'25,00"W		00°12'29,41"W			

Descripción:

La planta es el resultado de dos bloques rectangulares cosidos perpendicularmente. Es de suponer que se levantó con tres pisos pero lo que resta ahora corresponde a los dos primeros y algún tramo ni eso. Tampoco sabemos hacia donde miraba su fachada principal, donde abría la puerta y la distribución de espacios en el interior. La sala principal se apoyó con rollizos de madera soportados por ménsulas de piedra de elaboración muy diferente. Las hay alargadas, pesadas y sin forma y otras más cortas y con el frente biselado. En el paño occidental de la sala se acomodó una ventana muy típica de la época con piezas de cantería bien alisadas y trabadas sólidamente con argamasa de cal. Es adintelada y contiene dos asientos laterales trabajados en una pieza con las aristas inferiores achaflanadas. El vano no se aprecia por fuera pues fue cegados, como el resto de aberturas, tal vez porque finalmente fue un almacén. Las dos paredes orientadas al ocaso incrustan dos aspilleras convencionales con orbe centrado y mirilla vertical, por el interior están tapiados.

Estilo		Cronología	XVII	Aparejo	Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012				EF	

Conservación y uso:

En ruina irreversible y en pocos años no quedará ni rastro. El interés arquitectónico es estimable aunque su cronología parece tardía. Carece de torre y no tuvo bóvedas. La factura es vulgar y el volumen edificado aparenta humildad.

Una casa nacida para perdurar y preparada por sus primeros moradores para defenderse en caso de agresión.



Planta y alzado

Acceso

Al estar prácticamente hundida es difícil su acceso especialmente al interior.
En círculo rojo la ubicación de la casa.



Información bibliográfica

Información facilitada por Adolfo Castán en diciembre de 2012